

Baterie po vysunutí z držáku



M 1:1




100 mm

Při tisku šablony zvolte tisk „skutečná velikost“.
Pro jistotu následně změřte měřítko,
které je umístěné v těle baterie.

FUSE 30A

FUSE 30A

Otvory pro montáž držáku baterie k rámu



Baterie po vysunutí z držáku




APACHE
POWER

M 1:1



100 mm

Při tisku šablony zvolte tisk „skutečná velikost“.
Pro jistotu následně změřte měřítko,
které je umístěné v těle baterie.



Otvory pro montáž držáku baterie k rámu

